

A hand-drawn style graphic of a social media post. It features a central rectangular frame with a thin brown border. Inside the frame, at the top left, are three small circles representing window controls. The main content area contains a large, irregular, light pink watercolor-style wash. Overlaid on this wash is the title '公共廁所 分年整修規劃' in a bold, black, sans-serif font. Below the title is a row of four simple line-art icons: a heart, a speech bubble, a paper plane, and a bookmark. At the bottom of the frame, centered, is the text '@nccuga_b54'. The background outside the frame consists of several sets of thin, curved, concentric lines in a light brown color, suggesting a ripple effect or a stylized background.

公共廁所 分年整修規劃



@nccuga_b54

本案緣由

由於本校建築物興建年代久遠且廁所設備管線老舊，加上使用人數眾多，近年來學生會針對廁所現況做問卷調查，並向總務處反應廁所髒臭及使用問題。為解決老舊廁所現況，並提供校內師生安全舒適及健康的如廁環境，本處就本校公共空間建築物廁所擬具分年分區整建規劃，作為廁所整修工程排程依據。

基本資料分析

優先辦理篩選條件

- 1.多作為共通教室使用
- 2.使用人數較多
- 3.興建年份久遠未整修

納入優先整修廁所建物

	興建年份	目前使用情形
大勇樓	民國60年	以作為通識課程教室及傳院使用為主。 →符合條件1、2及3
綜合院館大樓	民國89年	以社科院使用為主，如政治、社會、財政、公共行政、地政經濟及民族學系等。 →符合1及2
研究大樓	民國84年	以作為通識課程教室使用為主 →符合1及2

樓層	1樓男女廁	2樓男女廁
現況問題	優先整修	

實地勘查現況

大勇樓

綜合院館大樓

研究大樓

樓層	北棟1樓男女廁	南棟1樓男女廁
	優先整修	優先整修
現況問題	設備老舊、門板過低、門下空隙過大、空間狹小、天花板缺塊、門板變形	設備老舊、門板過低、門下空隙過大、空間狹小、天花板缺塊、門板變形
現況照片		

實地勘查現況

大勇樓

綜合院館大樓

研究大樓

樓層	北棟2樓男女廁	南棟2樓男女廁
現況問題	設備老舊、門板過低、門下空隙過大、空間狹小、天花板缺塊	設備老舊、門板過低、門下空隙過大、空間狹小、天花板缺塊
現況照片		

實地勘查現況

大勇樓

綜合院館大樓

研究大樓

樓層	1樓男女廁	2樓女廁、 性別友善無障礙廁所
現況問題	優先整修 設備老舊、廁間門縫過大、便器狹小、燈光昏暗、天花板缺塊	設備老舊、廁間門縫過大、便器狹小、燈光昏暗、天花板缺塊
現況照片		

結論

優先整修區域(第一年)

建物	樓層
大勇樓	1樓男女廁
綜合院館大樓	南棟1樓男女廁
	北棟1樓男女廁
研究大樓	1樓男女廁

次要整修區域(第二年)

建物	樓層
大勇樓	2樓男女廁
綜合院館大樓	南棟2樓男女廁
	北棟2樓男女廁
研究大樓	2樓女廁

後續年度整修區域

- 整修包括無障礙廁所部分將視空間現況，規劃調整朝性別友善廁所方向辦理。
- 本次公共空間廁所分年整修規劃提案如經委員會同意，後續由本處營繕組依結論分年編列預算，估算各工程案經費依校內程序報校基會後據以執行。