

# 好漢坡整體巡檢監測評估 及相關說明




@nccuga\_b54


# 相關檢測及分析說明




氯離子含量為 $0.461\text{kg/m}^3$ ，高於規範值，若混凝土含有過高的氯離子，可能造成鋼筋加速鏽蝕，導致整體擋土牆面逐漸損壞。



混凝土檢測強度偏低



## 預定改善期程說明



# 封閉期間替代道路



好漢坡出入口封閉期間，  
欲往自強宿舍及山下校區  
請改由以下路線上下宿舍區  
a.國際大樓電梯  
b.國際大樓樓梯  
c.沿環山二道



## 青苔清洗、樹木修剪



- 國際大樓戶外電梯及空橋兩側樹木修剪
- 國際大樓與自強十舍戶外樓梯側邊灌叢及樹木修剪
- 完成後方戶外樓梯地面青苔清洗

## 校園公車

- 經12月20日與學生會代表開會討論決議，在不增加公車輛數之前提下，考量調整部分1路班次與增加3路班次之效益過低，故好漢坡封閉期間之公車班次仍維持現況，暫不調整。

