

綜院遮陽板說明




@nccuga_b54

緣由說明






本校綜合院館8樓露台遮陽板因康芮颱風(113年10月30日)局部崩落，為確保通行安全，緊急封閉2樓出入口，改由綜合院館一樓進出。



現況照片

為避免風雨持續惡化遮陽板鏽蝕而掉落，將予以拆除，以確保通行安全。



以拆除方式辦理

- 現址位於8樓高、外突約2~3公尺、2~8樓外牆面為帷幕牆，導致搭架難度及經費皆高。
- 本工程經第175次校規會會議決議8樓露台遮陽板以拆除方式辦理；刻正辦理拆除工程之招標作業，未拆除前2樓平台仍須暫停通行，造成不便，懇請見諒。

