

綜合院館

270113、270114教室

## 空調設備問題回應及處理

教務處、總務處共同處理及回應



@nccuga\_b54

# 1

## 檢修結果

**冷氣壓縮機燒毀，已無零件可更換**

綜合270113、270114兩間教室空調設備共用一台氣冷式冰水主機，內有2套壓縮機系統，經教務處報請總務處廠商檢修後，發現有一顆壓縮機系統故障燒毀，冷媒迴路也有洩漏，目前主機雖可啟動但冷房效果不足，而該設備已使用15年餘（2009年製造），該設備目前已無零件可更換，維修廠商建議換新。



## 2

## 後續維修工程

正在辦理冷氣汰換緊急採購作業，工期約須3個月

- (1) 為使教室儘速恢復使用，教務處已啟動氣冷式冰水主機緊急請購作業。
- (2) 廠商評估汰換費用及工期，其中冰水主機為訂製品，需向供應商下訂後方開始製作，設備交期約2個月，另需先拆除舊機並吊走後再安裝新設備，施工約需1個月，共計需約3個月。
- (3) 因現正逢夏季炎熱期間，冷氣師傅缺工嚴重，零件供不應求，且本校許多設備年限老舊，零件叫料需較長時間，有部分設備因過於老舊且故障嚴重而無法維修，需汰換更新。

### 3 課程教室安排(代教務處貼文)

#### 已將課程安排至其他教室上課

開學兩週以來天氣炎熱，又兩間教室皆為容量120人以上之熱門排課教室，師生已多次反映太過悶熱無法上課，考量空調設備暫時無法修復，教務處已盡速與開課單位及授課教師溝通，將課程安排至其他教室上課，目前已大致疏散完成，預計第三週課程將全數移至其他教室上課。

