




# 好漢坡 整體改善進度



@nccuga\_b54



# 好漢坡施工期程說明




# 歷月傾度盤監測成果

0724凱米颱風

1029康芮颱風

0403地震

傾度盤(TI 垂直向)歷時曲線圖




垂直向(A-B)

# 歷月傾度盤監測成果

0724凱米颱風

0403地震

1029康芮颱風



水平向(C-D)

# 基本設計工程配置

既有損壞RC護欄  
拆除階梯景觀護欄

